



Ambientes y Fumigaciones S.A.S.

NIT 901.754.674-8
Cra 94b # 62b-10 sur - Bogotá D.C., Colombia
gerencia@ambientesyfumigaciones.com | Contacto: portal de Ambientes

DEMOSTRACIÓN - DATOS FICTICIOS - SIN VALIDEZ COMO ACTA DE SERVICIO

ACTA DE SERVICIO REALIZADO

DEMO-2026-000001

Lavado de tanques

Emitida 8/10/2026, 10:00:00 a. m. (Bogotá)

CLIENTE

Razón social / nombre
Organización de demostración - cliente ficticio

Documento / NIT
NIT FICTICIO 000.000.000-0

LUGAR DEL SERVICIO

Sede
Sede administrativa de demostración

Dirección del servicio
Dirección ficticia - Bogotá D.C.

01 Detalle de la ejecución

Servicio	Lavado y limpieza de tanque - servicio ficticio
Operario	Juan Gómez - operario ficticio
Orden	00000000-0000-4000-8000-000000000004
Contacto del servicio	Contacto ficticio del servicio

TIEMPOS	Registro de servidor	Declarado por dispositivo
Aceptación	8/10/2026, 9:00:00 a. m.	8/10/2026, 8:59:00 a. m.
Inicio	8/10/2026, 9:10:00 a. m.	8/10/2026, 9:08:00 a. m.
Finalización	8/10/2026, 10:00:00 a. m.	8/10/2026, 9:58:00 a. m.

Tiempo entre registros de servidor: 3000 segundos

Duración declarada por el dispositivo: 3000 segundos

Horarios en Bogotá. Los tiempos del dispositivo son declarados; inicio, finalización y emisión oficiales corresponden al registro/sincronización en el servidor.

02 Trabajo realizado

Demostración del informe: se registró la inspección inicial, la limpieza de las superficies indicadas y la revisión del área intervenida. Este ejemplo no documenta un servicio real.

03 Materiales / equipos reportados

Equipo de inspección y herramientas registradas por el operario ficticio.



04 **Recomendaciones y observaciones**

Revisar los accesos al tanque y conservar el área ordenada. La administración definirá la próxima revisión según la operación real del cliente.

05 **Hallazgos de la ejecución**

Hallazgo de ejemplo: punto de acceso identificado en la inspección ficticia.

06 **Comentarios de la ejecución**

La persona receptora revisó este informe de demostración antes de las firmas ficticias.

07 **Conformidad del servicio**

María Pérez - persona ficticia
Recibe el servicio

Juan Gómez - operario ficticio
Operario responsable

Firmas manuscritas capturadas en la app y vinculadas a este informe. La recepción registra la actividad descrita; no representa firma digital certificada ni verificación independiente de la identidad del receptor.

Verificación de estado e integridad

Consulta el estado del acta en el enlace oficial. El código no sustituye el informe firmado.

<https://ejemplo.invalid/verificar/codigo-ficticio-de-demostracion-000001>

Código: codigo-ficticio-de-demostracion-000001

Integridad del informe firmado: SHA-256 33ba3b0eb52aa8c9b626cd4a7abf73d0d2970f5e7898920c9fc51d038c13d76b


Alcance del documento: acredita la ejecución reportada del servicio. No certifica aptitud médica, calidad del agua mediante análisis, ausencia definitiva de plagas ni habilitación sanitaria o reglamentaria.



Anexo fotográfico del servicio

2 evidencia(s) vinculada(s) al informe firmado. Las horas de captura son declaradas por el dispositivo.

Evidencia fotográfica 1




1. Imagen de guía ficticia 1. Ejemplo de evidencia; no corresponde a un cliente ni a una visita real.

Captura declarada: 8/10/2026, 9:10:00 a. m. (Bogotá)

Integridad de imagen: SHA-256 69ff463429797dc058c0824e669a6d176637510bfcebf3098561eebcb95263c3

Evidencia fotográfica 2



2. Imagen de guía ficticia 2. Ejemplo de evidencia; no corresponde a un cliente ni a una visita real.

Captura declarada: 8/10/2026, 9:10:00 a. m. (Bogotá)

Integridad de imagen: SHA-256 778127acc270ea6fb342c9d807f90a489376945b461fdbd3e11e26a3b195f170